

MAX REPAIR EXPRESS

SUPERSCHNELLER UND STARKER KLEBSTOFF FÜR NAHEZU ALLE MATERIALIEN.

UHU



zu 60 Sekunden. Je dünner der Klebefilm, desto schneller und beständiger die Verklebung.

Flecken/Rückstände: Überschüssigen Klebstoff mit trockenem Tuch abwischen.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Feuchtigkeitsbeständigkeit: Gut

UV-Beständigkeit: Gut

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Farbe: Transparent

Viskosität: Thixotrop

Feststoffgehalt: ca. 100 %

Endfestigkeit: ca. 490 N/cm²

LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Überschüssigen Klebstoff mit trockenem Tuch abwischen. Tube fest verschließen. Kühl lagern für längere Haltbarkeit!

PRODUKTBESCHREIBUNG

UHU Max Repair Express ist ein superschneller und starker Klebstoff für nahezu alle Materialien. Die universelle UHU Formel ist sicher und einfach anzuwenden, da bis zu 60 Sekunden nachkorrigierbar. Die ideale Lösung für schnelle und präzise Reparaturen.

ANWENDUNGSBEREICH

UHU Max Repair Express ist die ideale Lösung für schnelle und präzise Reparaturen für nahezu alle Materialien. Die universelle UHU Formel klebt Porzellan, Keramik, viele Kunststoffe, Metall, Holz, Glas, Leder, Gummi, Styropor®, Papier, Pappem u.v.m. Nicht geeignet für PE, PP, PTFE und Bekleidungstextilien/-leder.

EIGENSCHAFTEN

- superschnell & stark
- sicher: verklebt die Finger nicht sofort
- nachkorrigierbar bis zu 60 Sekunden, je nach Auftragsmenge
- transparent und flexibel
- feuchtigkeitsbeständig
- temperaturbeständig von -50 °C bis +100 °C
- ohne Lösungsmittel

VORBEREITUNG

Anforderungen an die Oberflächen: Beide Oberflächen müssen sauber, trocken, fett- und staubfrei sein.

VERARBEITUNG

Gebrauchsanleitung:

Oberflächen müssen sauber, trocken, fett- und staubfrei sein. Klebstoff einseitig dünn auftragen. Klebteile zusammendrücken. Nachkorrigierbar bis

Hinweis: Die obigen Angaben sind das Ergebnis sorgfältig durchgeführter Untersuchungen. Dieses Merkblatt soll Sie bei Klebarbeiten nach unserem besten Wissen beraten. Für die Ergebnisse und Schäden jeder Art können wir im jeweiligen Anwendungsfall keine Verantwortung übernehmen, da sich bei den vielfältigen Möglichkeiten (Werkstofftypen, Werkstoffkombinationen und Arbeitsweise) die mitspielenden Faktoren unserer Kontrolle entziehen. Eigene Prüfungen und Versuche sind durchzuführen. Eine Gewährleistung kann nur auf die immer gleichbleibend hohe Qualität unseres Erzeugnisses übernommen werden.