

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

Schutzbrille, Gehörschutz, Schutzhandschuhe, Staubmasken und bei riskanten Einsätzen Gesichtsschutz; Lederschürzen und Sicherheitsschuhe müssen getragen werden.



Atemschutz
(ISO 7010)



Schutzhandschuhe
(ISO 7010)



Schutzbrille
(ISO 7010)



Gehörschutz
(ISO 7010)



Anweisungen
lesen
(ISO 7010)



Nur zulässig
zum
Schruppen
mit einem
Winkel von
mehr als 10°



Nur für völlig
geschlossene
Maschinen
geeignet



Keine defekten
Schleifscheiben
einsetzen



Nur zum
Trennen
(ISO 7010)



Trocken
(ISO 7010)



Nicht
freihändig
verwenden
(ISO 7010)