

Sicherheitsempfehlungen für den richtigen Gebrauch von Trenn- und Schruppschleifscheiben für Winkelschleifer

Erklärung der Kennzeichnung nach EN12413*

- 1 Verwendungseinschränkungen
- 2 Maximal zulässige Drehzahl (rpm oder 1/min)
- 3 zulässige Arbeitshöchstgeschwindigkeit (m/s)
- 4 Sicherheitspiktogramme
- 5 Maße (mm und inch)
- 6 Eingetragenes Warenzeichen
- 7 Konformitätserklärung
- 8 Verfallsdatum/Rückverfolgbarkeitscode, haltbar bis Monat/Jahr
- 9 Anwendungshinweis (optional)
- 10 Spezifikationen
- 11 Name und Adresse des Herstellers, Lieferanten oder Markteinführers



* Mit der Kennzeichnung „EN 12413“ bestätigt der Hersteller, dass er die Sicherheitsanforderungen nach DIN EN 12413 für Schleifkörper aus gebundenem Schleifmittel erfüllt.

Allgemeine Sicherheitsmaßnahmen

Die falsche Verwendung von Schleifwerkzeugen ist sehr gefährlich. Diese Sicherheitsempfehlungen gelten für Trenn- und Schruppschleifscheiben (ISO Typ 27, 41, und 42) zur Verwendung von Winkelschleifern.




Schleifscheiben zum ...

Schruppschleifen Type 27	Trennschleifen Type 41 Type 42	
Empfohlene Schutzhaube zum Schruppschleifen Ø 180 mm & Ø 230 mm < Ø 180 mm	Empfohlene Schutzhaube zum Trennen Für alle Durchmesser	





Richtig und sicher


  Auf Kennzeichnungen mit EN 12413 und auf das Verfallsdatum achten

  Immer die Benutzerhinweise lesen

  Schleifscheibe auf Schäden prüfen

  Sicherstellen, dass die max. Drehzahl der Maschine nicht größer ist als die der Scheibe.


  Flansch korrekt ausrichten


  Korrekte Anbringung der Schutzhaube

  Werkstück sicher fixieren


  Persönliche Schutzausrüstung tragen

  Nur für Trennschleifen verwenden

  Nur für Schruppschleifen verwenden


  Nur gerade Schnitte ausführen


  Mit mäßigem Vorschub arbeiten

  Keine Schleifscheiben ohne diese Kennzeichnungen verwenden

  Benutzerhinweise nicht ungelesen wegwerfen

  Keine beschädigte Schleifscheibe verwenden


  Keine Scheibe verwenden, deren max. Drehzahl geringer ist als die der Maschine

  Flansch nicht korrekt ausgerichtet

  Niemals die Schutzhaube entfernen

  Kein nicht fixiertes Werkstück bearbeiten

  Nie ohne persönliche Schutzausrüstung arbeiten

  Niemals für Schruppschleifen verwenden

  Niemals für Trennschleifen verwenden

  Schnitt nicht verdrehen oder verkanten

  Niemals drücken

Falsch und gefährlich