

RAPIDO LEINÖLFIRNIS

Material	Doppelt gekochtes Leinölfirnis, Härter Mangan , enthält max. 5 g/l VOC
Gebinde	200 ml Dose, 750 ml Dose, 2,5 l Dose
Verbrauch	Ca. 50 ml/m ² je Auftrag, Abhängig vom Saugverhalten
Trocknung	Staubtrocken nach ca. 48 h, überstreichbar nach ca. 3 Tagen, Endhärte nach ca. 2 Wochen (abhängig von Temperatur, Luftfeuchte, Schichtstärke)
Lagerung	Bei trockener und luftdichter Lagerung unbegrenzt haltbar, Lagertemperatur +5°C bis 30°C
Einsatzgebiete	Oberflächenschutz von Lehmoberflächen und Hölzern aller Art im Innen und Außenbereich, als Bindemittel für das Anmischen von Ölfarben
Eigenschaften	Transparent, imprägnierend, wasserabweisend, ergibt eine leicht glänzende Oberfläche, betont den natürlichen Farbton des Untergrundes
Verarbeitung	Vorbereitung: Der Untergrund muss sauber, trocken, saug- und tragfähig sein. Holzfeuchte max. 12% bei Laub-, 15% bei Nadelholz; Temperatur mind. +10°C; vor Gebrauch gut aufrühren. Grundanstrich: Probeanstrich zur Ermittlung der Saugfähigkeit des Untergrundes vornehmen. Bei porösen oder sehr saugfähigen Untergründen den Firnis unverdünnt bis zur Sättigung auftragen, alternativ auch mit Kiefern Balsamterpentin, oder Terpentinersatz im Verhältnis von 1:1 (Halböl) bzw. 1:2 (Mageröl) verdünnen. Überschüssiges Material innerhalb von 30 Minuten mit einem Lappen aufnehmen. Geeignete Werkzeuge sind Pinsel, Rolle oder Lappen. Nach einer vollständigen Zwischentrocknung können weitere Anstriche vorgenommen werden. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Verdünnung reinigen. Eine Weiterbehandlung ist nach vollständiger Durchtrocknung je nach Verwendungszweck mit Politur, Lasur oder Farben möglich. Für die optimale Behandlung von Lehmflächen empfiehlt sich ein anschließender Auftrag von Bienenwachspolitur.
Sicherheit	Mit dem Produkt getränkte Lappen und Arbeitsmaterialien sind aufgrund des Pflanzenöles selbstentzündlich! Ausgebreitet auf nicht brennbaren Untergründen trocknen lassen und anschließend in luftdichten Metallbehältern aufbewahren. Weiterhin die üblichen Vorschriften und Hinweise zum Verarbeiten von Farben und Lacken beachten.
Entsorgung	Restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Wachsreste in den Hausmüll entsorgen.

Die Aussagen erfolgen nach umfangreicher Prüfung und Praxiserfahrung. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Während der gesamten Verarbeitung und Austrocknungszeit müssen der Untergrund sowie die Umgebung frostfrei sein. Die Hinweise dieses Merkblattes dienen der technischen Hilfestellung. Sie ersetzen nicht, die in jedem Einzelfall vom Anwender vorzunehmende Prüfung auf Eignung von Produkt und Untergrund. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblattes verliert dieses seine Gültigkeit, aktuelle Version siehe www.rapidolehm.de