

KERBL works

SnowGrip

ref.no.	size
298111	7/S
298112	8/M
298113	9/L
298114	10/XL
298115	11/XXL

- **DE** Da die Handschuhe speziellen Zwecken angepasst sind, können die Längen von den Anforderungen der EN ISO 21420:2020 abweichen. - **FR** Étant donné que les gants sont adaptés pour des finalités spéciales, les longueurs peuvent diverger des exigences de la norme EN ISO 21420:2020. - **EN** As the gloves are adjusted to special purposes, the lengths may deviate from the requirements of EN ISO 21420:2020. - **IT** Dato che i guanti sono adatti a scopi speciali, le lunghezze possono differire dai requisiti della EN ISO 21420:2020. - **ES** Dado que los guantes se adaptan a unos fines específicos, las longitudes pueden diferir de los requisitos de la norma EN ISO 21420:2020. - **PT** Como as luvas foram concebidas para fins especiais, os seus comprimentos podem divergir dos requisitos da norma EN ISO 21420:2020. - **NO** Omndat de handschoenen aan speciale gebruiksdoelen zijn aangepast, kunnen de lengten van de eisen van de norm EN ISO 21420:2020 afwijken. - **SV** Eftersom handskarna är anpassade för speciella ändamål kan längderna avvika från kraven i EN ISO 21420:2020. - **FI** Koska käsineet on mukautettu erityistarkoituksiin, pituudet voivat poiketa standardin EN ISO 21420:2020 vaatimuksista. - **DA** Da handskerne er tilpasset til specielle formål, kan længderne afvige fra kravene i EN ISO 21420:2020. - **RU** Поскольку данные перчатки предназначены для специальных целей, их длина может не соответствовать требованиям EN ISO 21420:2020. - **RO** Deoarece mănuşile sunt adaptate pentru utilizări speciale, lungimile pot varia faţă de cerinţele EN ISO 21420:2020. - **TR** Eldiğerler özel amaçlara göre yapılandırılmıştır, uzunlukları EN ISO 21420:2020 standardından sapma gösterebilir.

- **DE** Dieses Produkt enthält Latex, das allergische Reaktionen auslösen kann. - **FR** Ce produit contient du latex, pouvant provoquer des allergies. - **EN** This product contains latex, which could cause allergic reactions. - **IT** Questo prodotto contiene lattice naturale che può provocare allergie. - **ES** Este producto contiene látex, por lo que podrían desencadenarse alergias. - **PT** Este produto contém látex, que pode desencadear reacções alérgicas. - **NL** Dit product bevat latex, dat een allergische reactie kan veroorzaken. - **SV** Den här produkten innehåller latex, som kan utlösa allergiska reaktioner. - **FI** Tämä tuote sisältää lateksia, joka voi aiheuttaa allergisia reaktioita. - **DA** Dette produkt indeholder latex, der kan udløse allergiske reaktioner. - **NO** Dette produktet inneholder lateks, som kan utløse allergiske reaksjoner. - **PL** Ten produkt zawiera lateks, który może powodować reakcje alergiczne. - **HU** Ez a termék latekx tartalmú, amely allergiás reakciókat válthat ki. - **SK** Tento produkt obsahuje latex, ktorý môže vyvolať alergické reakcie. - **ES** Tento výrobek obsahuje latex, ktery může vyvolat alergické reakce. - **SL** Ta izdelek vsebuje lateks, zaradi česar se lahko sproži alergijske reakcije. - **HR** Ovaj proizvod sadrži lateks koji može izazvati alergijske reakcije. - **RU** Настоящий продукт содержит латекс, который может вызывать аллергические реакции. - **RO** Acest produs conţine latex, care poate provoca reacţii alergice sau declanşare. - **TR** Bu ürün, alerjik tepkilere neden olabilen lateks içerir.

EN 388:2016 + A1:2018

- **DE** Kategorie II - Mechanische Risiken
- **FR** Catégorie II - Risques mécaniques
- **EN** Category II - Mechanical risks
- **IT** Categoria II - Per rischi meccanici
- **ES** Categoría II - Per rischi mecánicos
- **PT** Categoria II - Luvas de proteção contra riscos médios
- **NL** Categoria II - Middellzware risico's
- **SV** Kategori II - medelhög risker
- **FI** Luokka II - Keskiuuret vaarat
- **DA** Kategori II - Moderate risici
- **NO** Kategori II - Middels risiko
- **PL** Kategorie II - Ryzyka średniego stopnia
- **HU** II. kategória - Közepes kockázat
- **SK** Kategória II - Stredné riziká
- **CS** Kategorie II - Střední rizika
- **SL** Kategorija II - Srednje visoka tveganja
- **HR** Kategorija II - Srednji rizici
- **RU** Категория II - Средний уровень риска
- **RO** Categoria II - Orta riscuri
- **TR** Riskli medii

EN 511:2006

- **DE** Kälteschutz - **FR** protection thermique
- **EN** Protection from cold - **IT** Protezione dal freddo
- **ES** Protección contra el frío
- **PT** koudescherming
- **NL** Luvas de proteção contra o frio
- **SV** skyddskydd
- **FI** kylmäsuojä
- **DA** Kuldebeskyttelse
- **PL** Ochrona przed zimnem
- **HU** Védőkezeltség hideg ellen
- **SK** Ochrana proti chladu
- **CS** Ochrana před chladem
- **SL** Rokavice za zaščito pred mrazom
- **HR** Zaštita od hladnoće
- **RU** Теплозащита
- **RO** Soţuğa karsı koruma
- **TR** Protektör împotriva frigului

DE Baumstempelprüfung durch: - **FR** Examen de type effectué par : - **EN** EU type examination carried out by: - **IT** Esame del tipo mediante: - **ES** Examen de tipo por: - **PT** Exame UE de tipo realizado por: - **NL** Typeonderzoek door: - **SV** Typkontroll genom: - **FI** Tyypitarkastus: - **DA** Typeafprøvning af: - **NO** Typeprøving gjennom: - **PL** Badanie typu przez: - **HU** a típusvizsgálatot végezte: - **SK** Skúška konštrukčného vzoru prostredníctvom: - **CS** Pře zkoušení typu prostřednictvím: - **SL** Testiranje vzorca opravljeno pri: - **HR** Tipisko ispitivanje po: - **RU** Испытание оппуности образца: - **RO** Examinare de tip de către: - **TR** Yaprı numuneleri testleri gerçekleştirilen:

C.T.C. Parc Scientifique Ton Ganier
4 rue Herman Frenkel
69367 Lyon Cedex 07, France
Zertifizierungsbody / Notified body no: 0075

Prüfergebnisse mechanischer Test nach EN 388:2016+A1:2018

Abriebfestigkeit:	2 (min 0 / max 4)
Schnittfestigkeit (Coupe - Test):	1 (min 0 / max 5)
Weiterabriebfestigkeit:	3 (min 0 / max 4)
Durchstichfestigkeit:	2 (min 0 / max 4)
Schnittfestigkeit (TDM):	X (min A / max F)

Prüfergebnisse Risiken durch Kälte nach EN 511:2006

Konvektive Kälte	X (min 0 / max 4)
Kontaktkälte:	2 (min 0 / max 4)
Wasserdichtheit:	X (0 / 1)

Das Zeichen X, anstatt einer Ziffer, bedeutet, dass der Handschuh nicht für den dem Test zugehörigen Einsatzzweck vorgesehen ist. 0 bedeutet, dass der Handschuh die Mindestanforderung für das getestete Risiko unterschreitet. Ergebnisse ausschließlich aus Proben der Handschuhinnenhand mit eingesetztem Futter. Die Gesamtklassifizierung des Handschuhs gibt nicht notwendigerweise die Leistungsfähigkeit der äußersten Lage wieder.

Reinigung und Pflege: Die genannten Leistungsstufen basieren auf Prüfungen, die ausschließlich an unbenutzten Handschuhen durchgeführt wurden. Eine Übertragung der Ergebnisse auf Handschuhe nach Pflegebehandlung ist nicht möglich. Der Zustand der Handschuhe sollte vor der Wiederverwendung auf Löcher, Risse, Farveränderungen usw. überprüft werden. Defekte Handschuhe sollten entsorgt werden.

Verpackung und Lagerung: Die Handschuhe sind gebündelt verpackt mit einer Verbraucherinformation. Die gebündelten Handschuhe sind in Polybeuteln verpackt, welche für Transport und Lagerung geeignet sind. Lagerung bitte trocken und kühl und vor UV-Strahlung geschützt.

Alterung: Eine Verfallzeit kann nicht genannt werden, da eine Abhängigkeit zum Grad des Verschleißes, des Gebrauchs und zu dem Einsatzzweck besteht.

Hinweise / Risikobewertung: Die hier genannten Handschuhstypen entsprechen der Verordnung 2016/425, EN ISO 21420:2020, EN388:2016 +A1:2018, EN 511:2006. Vor dem Einsatz sollte der Anwender eine Risikoanalyse durchführen, um festzustellen, ob die beim Produkt erreichten Normen und Leistungsstufen für seinen Einsatz übertragbar sind. Die Labortests sollen eine Auswahlhilfe bieten, sie können aber nicht die tatsächlichen Arbeitsplatzbedingungen simulieren. Es bleibt deshalb die Verantwortung des Anwenders und nicht des Herstellers, die Eignung eines bestimmten Schutzhandschuhs für den vorgesehenen Einsatzzweck zu prüfen. Handschuhe für leichte Arbeiten unter feuchten Bedingungen. Die Ausrüstung schützt vor mittleren mechanischen Risiken. Die maximale Tragedauer ist abhängig von der ausgeführten Tätigkeit und Person. Der Handschuh bietet keinen Schutz gegen Perforieren mit spitzen Gegenständen, z. B. Injektionsnadeln. Es sollten keine Handschuhe getragen werden, wenn das Risiko besteht, sich in bewegten Maschinenteilen zu verletzen. Die Handschuhe enthalten keine Substanzen, von denen bekannt ist, dass sie allergische Reaktionen auslösen. Die Handschuhe verlieren bei Feuchtigkeit ihre wärmeisolierenden Eigenschaften. Für weitere Informationen zur maximal zulässigen Exposition des Benutzers wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

Informations utilisateur

Résultats des essais mécaniques selon la norme EN 388:2016+A1:2018	
Trottement:	2 (min 0 / max 4)
Coupure (Coupe - Test):	1 (min 0 / max 5)
Traction / déchirure:	3 (min 0 / max 4)
Perforation:	2 (min 0 / max 4)
Trottement (TDM):	X (min A / max F)
Résultats des essais sur les risques liés au froid selon la norme EN 511:2006	
Froid de convection:	X (min 0 / max 4)
Froid de contact:	2 (min 0 / max 4)
Étanchéité à l'eau:	X (0 / 1)

Le symbole X remplaçant un chiffre signifie que le gant n'est pas conçu pour la finalité correspondante au test. 0 indique que le gant est inférieur à la performance minimale pour le risque individuel donné. Les résultats concernent principalement les essais réalisés pour l'intérieur du gant et le rembourrage utilisé. La classification globale du gant ne reflète pas nécessairement la performance de la coupe extérieure.

Métrologie et entretien: Les niveaux de performance donnés sont basés sur des essais exécutés uniquement sur des gants non utilisés. Il n'est pas possible de transposer ces résultats sur des gants ayant subi un traitement d'entretien. L'état des gants doit être vérifié avant réutilisation pour tout trou, fissure, déchirure, changement de couleur, etc. et tous les gants présentant des défauts doivent être jetés. Les salissures sur les gants doivent en premier être brossées ou essuyées.

Emballage et entreposage: Les gants sont individuellement emballés et liés avec des informations destinées au consommateur. Les gants livrés sont emballés dans du carton ordonné approprié pour le transport et l'entreposage. Veuillez stocker au sec, au frais et à l'abri des rayons UV.

Vielleissement: Une date d'expiration ne peut pas être indiquée puisque elle dépend du degré d'usage, de l'utilisation et du domaine d'application.

Indication / Evaluation des risques: Les types de gants mentionnés ici correspondent aux RÈGLEMENT (UE) 2016/425, EN ISO 21420:2020, EN388:2016 +A1:2018, EN 511:2006. Il est conseillé à l'utilisateur de procéder à une analyse des risques avant l'utilisation, afin de définir si les normes et niveaux de performances que le produit atteint sont transférables pour son application. Les tests en laboratoire sont à titre indicatif pour aider à choisir mais ils ne peuvent en aucun cas simuler les conditions réelles de travail. L'utilisateur et non le fabricant est donc responsable de vérifier si un gant particulier correspond au domaine d'application prévu. Gants pour travaux légers en environnement humide. Cet équipement protège contre les risques mécaniques moyens. La durée de port maximale dépend de l'activité exercée et de la personne. Le gant n'offre aucune protection contre la perforation par des objets pointus, par exemple des aiguilles d'injection. Le port des gants devrait être évité lorsqu'il existe un risque d'accrochage dans des éléments mobiles d'une machine. Les gants ne contiennent aucune substance connue pour causer des dommages à l'utilisateur. Les gants perdent leurs caractéristiques isolantes lorsqu'ils sont humides. Pour plus d'informations sur l'exposition maximale autorisée de l'utilisateur, veuillez contacter le fabricant.

Instructions for use

Results of the EN 388:2016+A1:2018 mechanical test

Abrasion resistance:	2 (min 0 / max 4)
Blade cut resistance (Coupe - Test):	1 (min 0 / max 5)
Tear resistance:	3 (min 0 / max 4)
Puncture resistance:	2 (min 0 / max 4)
Blade cut resistance (TDM):	X (min A / max F)
Test results of risks from cold according to EN 511:2006	
Convected cooling:	X (min 0 / max 4)
Contact cooling:	2 (min 0 / max 4)
Waterproof properties:	X (0 / 1)

The sign X, instead of a number, means that the glove is not designed for the use covered by the corresponding test. 0 indicates that the glove falls below the minimum performance for the given individual hazard. Results only from samples of glove palm with inserted lining. The overall classification of the glove does not necessarily reflect the performance of the outermost layer.

Care and Cleaning: The service stages mentioned are based on tests which were carried out exclusively on unused gloves. Transfer of the results on gloves after care treatment is not possible. The manufacturer accepts no liability for changes to the properties. The condition of the gloves should be checked before reuse for any holes, cracks, tears, colour change, etc. and any gloves with defects should be discarded.

Packaging and storage: This article is supplied in unified sales packaging made from recyclable cardboard. PE-bags or similar environmentally friendly coverings are the smallest packaging unit. The gloves must be stored correctly, i.e. in boxes in dry rooms. The properties can be altered by influences of humidity, temperature and light, as well as natural alterations to the materials over a period of time.

Aging: It is not possible to give an expiry date, as this can be dependent on the degree of wear, use, and the area in which the gloves are used.

General information / Risk assessment: The glove types named here meet with the requirements of EU-regulation 2016/425, EN ISO 21420:2020, EN388:2016 +A1:2018, EN 511:2006. While selecting an equipment, user should perform risk analysis based on the intended use and determine the suitability based on product's test standards and protection levels obtained. Laboratory tests offer an aid to selection, however they cannot take the actual workplace conditions into account. It is therefore the responsibility of the user and not the manufacturer to test the suitability of a certain glove for the planned area of use. Gloves for general light handling in wet conditions. The equipment provides

protection against moderate mechanical risks. The maximum wear time depends on the activity being carried out and the person. The gloves are not for protection against perforation with sharp objects, e.g. injection needles. No gloves should be worn if there is a risk of becoming caught in moving machine parts. The gloves contain no substances that are known to cause harm to the wearer. The gloves lose their heat insulating properties when wet. For further information on the maximum permissible user exposure please contact the manufacturer.

Informazioni per i consumatori

Risultati della prova meccanica secondo EN 388:2016+A1:2018	
Resistenza alla abrasione:	2 (min 0 / max 4)
Resistenza al taglio (Coupe - Test):	1 (min 0 / max 5)
Resistenza allo strappo e alla lacerazione:	3 (min 0 / max 4)
Resistenza alla perforazione:	2 (min 0 / max 4)
Resistenza al taglio (TDM):	X (min A / max F)
Risultati delle prove sui rischi dovuti al freddo secondo EN 511:2006	
Freddo convettivo:	X (min 0 / max 4)
Freddo da contatto:	2 (min 0 / max 4)
Impermeabilità:	X (0 / 1)

Il carattere X al posto di un numero significa che il guanto non è destinato allo scopo di uso corrispondente al test. 0 indica che il guanto scende al di sotto delle prestazioni minime per il dato pericolo individuale. Risultati ottenuti esclusivamente da campioni dell'interno del guanto fodurato. La classificazione del guanto non riflette necessariamente le prestazioni dello strato esterno.

Pulizia e manutenzione: I livelli di rendimento specificati si basano su controlli eseguiti soltanto su guanti inutilizzati. Non è possibile trasferire i risultati al guanto dopo il trattamento di cura. Si raccomanda la manutenzione con normali strumenti (p.es. spazzole, strofinacci ecc. Per eventuali variazioni nelle caratteristiche il produttore non si assume nessuna responsabilità. Le condizioni dei guanti devono essere controllate prima del riutilizzo per eventuali buchi, crepe, strappi, cambiamenti di colore ecc. E qualsiasi guanto con difetti deve essere scartato.

Modalità di confezionamento e conservazione: all'interno della confezione i guanti sono legati e presentano delle informazioni per i consumatori. I guanti legati sono confezionati in scatole di cartone ondulato, adatte per il trasporto e la conservazione. Conservare in un luogo fresco, asciutto e al riparo dai raggi UV.

Invecchiamento: non è possibile indicare un termine di scadenza, in quanto ciò dipende dal grado di usura, di utilizzo e dall'applicazione.

Informazioni generali / Valutazione del rischio: I tipi di guanti qui citati sono conformi alle REGOLAMENTO (UE) 2016/425, EN ISO 21420:2020, EN388:2016+A1:2018, EN 511:2006. Prima dell'uso l'utente dovrebbe eseguire un'analisi del rischio per accertare se le norme e i livelli di prestazioni conseguiti dal prodotto sono compatibili con il suo utilizzo. Considerazione che i test di laboratorio sono un ausilio, ma non corrispondono alle effettive condizioni sul posto di lavoro. Spetta all'utilizzatore e non al produttore esaminare l'adeguatezza di un determinato guanto per l'impiego previsto. Guanti per lavori leggeri in condizioni di umidità L'equipaggiamento protegge dai rischi meccanici di media entità. Si possono indossare per un periodo massimo che dipende dall'attività eseguita e dalla persona. Il guanto non assicura la protezione contro la perforazione da parte di oggetti appuntiti, ad es. aghi di iniezione. Non indossare i guanti se esiste il rischio di impigliamento da parte delle parti mobili della macchina. I guanti non contengono sostanze note per causare danni a chi li indossa. In caso di umidità, i guanti perdono le loro caratteristiche termoisolanti. Per ulteriori informazioni sull'esposizione massima consentita dell'utente, contattare il produttore.

Consumentenvoorlichting

Testresultaten van mechanische test conform EN 388:2016+A1:2018

Afstotend vermogen:	2 (min 0 / max 4)
Snijsveerstand (Coupe - Test):	1 (min 0 / max 5)
Scheurweerstand:	3 (min 0 / max 4)
Perforatieweerstand:	2 (min 0 / max 4)
Snijsveerstand (TDM):	X (min A / max F)
Testresultaten risico's door kou conform EN 511:2006	
Convectiekoude:	X (min 0 / max 4)
Contactkoude:	2 (min 0 / max 4)
Waterdichtheid:	X (0 / 1)

Het teken X in plaats van een cijfer betekent dat de handschoen niet is bedoeld voor de toepassing die werd getest. 0 geeft aan dat de handschoen onder de minimale prestatie valt voor het gegeven individuele gevaar. Resultaten uitsluitend op basis van monsters van de handpalm van de handschoen met ingezette voering. De algemene classificatie van de handschoen geeft niet noodzakelijk de kwaliteit van de buitenste laag weer.

Reiniging en onderhoud: De genoemde prestatie niveaus zijn gebaseerd op proeven die uitsluitend op nietgebruikte handschoenen werden uitgevoerd. Toepassing van de resultaten op handschoenen waarmee onderhoud is opgelegd is niet mogelijk. Voor veranderingen van de eigenschappen kan hier de fabrikant geen aansprakelijkheid accepteren. De staat van de handschoenen moet vóór hergebruik worden gecontroleerd op gaten, scheuren, scheuren, kleurverandering enz. En handschoenen met defecten moeten worden weggegooid.

Verpakking en opslag: De handschoenen zijn gebundeld met gebruikersinformatie verpakt. De gebundelde handschoenen zitten in dozen van golfkarton die voor het transport en de opslag geschikt zijn. De handschoenen moeten droog, koud en beschermd tegen UV-stralen worden opgeslagen.

Veroudering: Een vervaldatum kan niet worden genoemd, omdat dit afhankelijk is van de slijtage, het gebruik en het toepassinggebied.

Algemene instructies / Risicobewerting: De hier genoemde typen handschoenen voldoen aan de VERORDENING (EU) 2016/425, EN ISO 21420:2020, EN388:2016+A1:2018, EN 511:2006. Voor gebruik dient de gebruiker een risicoanalyse uit te voeren om te bepalen of de bij het product bereikte normen en veiligheidsniveaus voor de inzet overdraagbaar zijn. De laboratorietests een hulp bij de selectie bieden, maar de werkelijke omstandigheden op de werkplek niet kunnen beoordelen. Het ressorteert derhalve onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker en niet van de fabrikant, om te controleren of een bepaalde handschoen voor het geplande inzetgebied geschikt is. Handschoenen voor lichte werkzaamheden in vochtige omstandigheden. De uitrusting beschermt tegen gemiddeld mechanisch risico. De maximale draagtijd is afhankelijk van de persoon en de activiteit. De handschoen biedt geen bescherming tegen perforatie door scherpe objecten, b.v. injectienaalden. De handschoenen bevatten geen stoffen waarvan bekend is dat ze schadelijk zijn voor de draager. Men dient geen handschoenen te dragen indien het risico bestaat किn raken in bewegende machinesdelen. Neem voor meer informatie over de maximaal toegestane blootstelling van de gebruiker contact op met de fabrikant.

Información del consumidor

Resultados de prueba del ensayo mecánico según EN 388:2016+A1:2018

Resistencia a la abrasión:	2 (min 0 / max 4)
Resistencia al corte (Coupe - Test):	1 (min 0 / max 5)
Resistencia al desgaste progresivo:	3 (min 0 / max 4)
Resistencia a la perforación:	2 (min 0 / max 4)
Resistencia al corte (TDM):	X (min A / max F)
Resultados de prueba riesgos por frío según EN 511:2006	
Frio convectivo:	X (min 0 / max 4)
Frio por contacto:	2 (min 0 / max 4)
Impermeabilidad:	X (0 / 1)

El símbolo X, en lugar de una cifra, significa que el guante no se ha concebido para la finalidad de uso correspondiente a la prueba. 0 indica que el guante está por debajo del rendimiento mínimo para el peligro individual dado. Resultados obtenidos exclusivamente de muestras de la palma del guante con el forro colocado. La clasificación general del guante no refleja necesariamente el rendimiento de la capa más externa.

Limpieza y cuidados: Los niveles de rendimiento mencionados se basan en pruebas realizadas exclusivamente a partir de guantes no utilizados. No se pueden transferir los resultados a los guantes tras el tratamiento. El fabricante no se podrá responsabilizar, en este caso, de los eventuales cambios que se puedan producir en las propiedades del producto. Se debe comprobar el estado de los guantes antes de volver a utilizarlos en busca de agujeros, grietas, roturas, cambios de color, etc. y se deben desear los guantes con defectos.

Embalaje y almacenamiento: Los guantes están agrupados en un embalaje con la información del consumidor. Los guantes agrupados están embalados en cajas de cartón ondulado apropiadas para el transporte y el almacenamiento. Guardar en un lugar seco, fresco y protegido contra la radiación UV.

Envejecimiento: No se puede indicar una fecha de caducidad, dado que existe una dependencia del grado de desgaste, del uso y del área de aplicación.

de aplicación.

Información general / Evaluación de riesgos: Los tipos de guantes indicados aquí cumplen las Reglamento (UE) 2016/425, EN ISO 21420:2020, EN388:2016+A1:2018, EN 511:2006. Antes de su utilización, el usuario debe realizar un análisis de riesgos para determinar si las normas y los niveles de rendimiento alcanzados por el producto son transferibles para su uso. Los tests de laboratorio una simple orientación, ya que no pueden evaluar las condiciones reales de los distintos lugares de trabajo. Será responsabilidad del usuario, y no del fabricante, determinar si los guantes son apropiados para el empleo planeado en cada caso concreto. Guantes para trabajos ligeros en condiciones húmedas. El equipo protege contra riesgos mecánicos de nivel medio. La máxima duración de uso dependerá de la actividad aplicada y de la persona. El guante no ofrece ninguna protección contra perforaciones por objetos punzantes, como agujas de inyección. No debe utilizarse para trabajos si existe el riesgo de enredarse en piezas móviles de maquinaria. Los guantes no contienen sustancias que se sabe que causan daño al usuario. En caso de humedad, los guantes pierden sus propiedades termoisolantes. Para obtener más información sobre la exposición máxima permitida del usuario, póngase en contacto con el fabricante.

Informação para o utilizador

Resultados dos ensaios mecânicos realizados de acordo com o estipulado na norma EN 388:2016+A1:2018

Resistência à abrasão:	2 (min 0 / max 4)
Resistência ao corte (Coupe - Test):	1 (min 0 / max 5)
Resistência ao rasgamento:	3 (min 0 / max 4)
Resistência à perfuração:	2 (min 0 / max 4)
Resistência ao corte (TDM):	X (min A / max F)
Resultado dos ensaios dos riscos provocados pelo frio de acordo com o estipulado na norma EN 511:2006	
Frio convectivo:	X (min 0 / max 4)
Frio por contacto:	2 (min 0 / max 4)
Estanqueidade:	X (0 / 1)

O símbolo X, em vez de um número, significa que a luva não foi prevista para o fim correspondente ao teste. 0 indica que a luva ka abaixo do desempenho mínimo para o perigo individual dado. Os resultados referem-se exclusivamente a amostras obtidas do lado interior das luvas com forro inserido. A classificação total da luva não reflete necessariamente o desempenho da camada mais externa.

Limpeza e conservação: Os níveis de desempenho mencionados fundamentam-se em ensaios realizados exclusivamente em luvas novas. Não é possível transferir os resultados para luvas depois de as mesmas serem submetidas à limpeza e conservação. A condição das luvas deve ser verificada antes de reutilizá-las quanto a quaisquer buracos, rachaduras, rasgos, mudanças de cor, etc. e quaisquer luvas com defeitos devem ser descartadas. **Embalagem e armazenamento:** As luvas são fornecidas embaladas em conjuntos, juntamente com uma informação para o utilizador. Os conjuntos de luvas são embalados em caixas de cartão ondulado, indicadas para o seu transporte e o seu armazenamento. Armazeñ-as sempre num local seco e fresco, e protegidas da incidência dos raios solares. **Envelhecimento:** Não é possível indicar um prazo de validade para as luvas, na medida em que este prazo depende do grau de desgaste, da utilização e do campo de utilização. **Informações / Avaliação de risco:** Os tipos de luvas aqui mencionados correspondem às referidas na Regulamento (UE) 2016/425, EN ISO 21420:2020, EN388:2016+A1:2018, EN 511:2006. Antes de a utilização, o utilizador deve proceder a uma análise dos riscos tendo em vista a utilização prevista, a fim de determinar a adequação do produto com base nos resultados das respetivas normas de teste e nos respetivos níveis de proteção alcançados. Os testes laboratoriais devem constituir uma ajuda para a seleção, contudo, estes testes não reproduzem com absoluta fidelidade as condições realmente existentes no local de trabalho. Em caso de exposição, é de inteira responsabilidade do utilizador, e não do fabricante, comprovar a adequação de determinadas luvas de proteção para o campo de aplicação previsto. Luvas para trabalhos leves em ambientes húmidos. O equipamento protege contra riscos mecânicos médios. A vida útil máxima das luvas depende da atividade realizada e da pessoa. As luvas não oferecem proteção contra perfurações por objetos afiados, como é o caso, por exemplo, de agulhas de injeção. Nunca devem ser usadas luvas sempre que haja o risco de elas poderem ficar presas em componentes móveis de máquinas. As luvas não contém substâncias que possam causar danos ao usuário. Perante humidade, as luvas perdem as suas propriedades de isolamento térmico. Para obter mais informações sobre a exposição máxima permitida do usuário, entre em contato com o fabricante.

Informations / Evaluation of risk: The types of gloves mentioned here correspond to the requirements of the Regulation (EU) 2016/425, EN ISO 21420:2020, EN388:2016+A1:2018, EN 511:2006. Before use, the user should perform a risk analysis based on the results of the tests in order to determine if the standards and performance levels achieved by the product are transferable for the intended use. The laboratory tests are only a guide, they cannot evaluate the real conditions of use at the different workplaces. It will be the responsibility of the user, and not the manufacturer, to determine if the gloves are suitable for the intended use in each case. Gloves for light work in humid conditions. The equipment protects against medium mechanical risks. The maximum duration of use will depend on the activity and the person. The glove does not offer any protection against perforations by sharp objects, such as injection needles. The gloves must not be used if there is a risk of becoming caught in moving machine parts. The gloves contain no substances known to cause harm to the user. In the event of humidity, the gloves lose their heat insulating properties. For more information on the maximum permitted exposure of the user, contact the manufacturer.

Konsumentinformation

Testresultat på mekaniska test enligt EN 388:2016+A1:2018

Slitstyrka:	2 (min 0 / max 4)
Skärhållfästhet (Coupe - Test):	1 (min 0 / max 5)
Rivstyrka:	3 (min 0 / max 4)
Stickhållfästhet:	2 (min 0 / max 4)
Skärhållfästhet (TDM):	X (min A / max F)
Testresultat av risker till följd av kyla enligt EN 511:2006	
Konvektionskyla:	X (min 0 / max 4)
Kontaktkyla:	2 (min 0 / max 4)
Vattentätighet:	X (0 / 1)

Test X istället för en siffra betyder att handsken inte är avsedd för det testrelaterade användningsområdet. 0 indikerar att handsken faller under minsta prestanda för den givna individuella risken. Resultaten gäller endast utvalda prover på handskenens handfläta med inlagt foder. Handskenor övergripande klassificering åtgärder inte nödvändigtvis prestandan i det yttersta laget. **Reنگing och skötsel:** De angivna effektiviterna baseras på kontroller som uteslutande har gjorts på oanvända handskar. Det går inte att överföra resultat på handskar efter skötselbehandling. Handskarna ska bör kontrolleras innan det återanvänds för hål, sprickor, färgbyte etc. och handskar med defekter ska kasseras. **Förpackning och förvaring:** Handskarna är förpackade tillsammans med användarinformation. Handskarna är förpackade i wellpapperkassar vilka är väl lämpade för transport och förvaring. Förvara dem torrt och svaltt och skydda dem från UV-strålning. **Åldrande:** Det går inte att ange en förfallodtid eftersom graden av slitage beror på användning och användningsområde. **Användning / Riskbedömning:** Handstyperna som anges här motsvarar FÖRÖRÖRNING (EU) 2016/425, EN ISO 21420:2020, EN388:2016+A1:2018, EN 511:2006. Före användningen ska användaren genomföra en riskanalys för att fastställa om produktens normer och prestandavärden fungerar för det tänkta användningsområdet. Laboratorietester ska vara en utvärdering, men kan inte simulera de faktiska villkoren på arbetsplatsen. Därför är det användarens och inte tillverkarens ansvar att kontrollera att en särskild skyddshandske är lämplig för det avsedda användningsområdet. Handske för lättare arbeten under fuktiga förhållanden. Behandlingen skyddar mot medelhög, mekaniska risk. Den maximala användningslängden beror på det utförda arbetet och personen. Handsken skyddar inte mot perforering med vassa föremål, t.ex. Injektionsnålar. Handskarna innehåller inga ämnen som är kända för att skada barnen. Ändå inte handsken om det finns risk att man råkar i rörliga maskindelen. Kontakta tillverkaren för mer information om maximal tillåten exponering för användare.

- **DE** Weitere Informationen sowie Konformitätserklärung: - **FR** Pour de plus amples informations et la déclaration de conformité: - **EN** Further information and declaration of conformity by: - **IT** Ulteriori informazioni e dichiarazione di conformità: - **ES** Información adicional y declaración de conformidad: - **PT** Para mais informações e obtenção da Declaração de Conformidade: - **NL** Aanvullende informatie en conformiteitsverklaring: - **SV** Mer information samt försäkran om överensstämmelse: - **FI** Lisätietoja ja vaatimustenmukaisuusvakuutus: - **DA** Yderligere information samt overensstemmelseserklæring: - **NO** Mer informasjon samt samsværserklæring: - **PL** Dalsze informacje oraz deklaracja zgodności: - **HU** További információk és megjelölésről nyilatkozat: - **SK** Dalsie informácie, ako aj vyhlásenie o zhode: - **CS** Další informace a prohlášení o shodě: - **SL** Dodatne informacije in izjava o skladnosti: - **HR** Daljnje informacije kao i izjava

 Käyt täjätiedote	
 Mekaanisen testin tarkastusluokset EN 388-2016+A1:2018 mukaan Hankauskästyäys: 2 (min 0 / max 4) Viltoituskästyäys (Coupe - Test): 1 (min 0 / max 5) Repäiskäestyäys: 3 (min 0 / max 4) Läpistöuskästyäys: 2 (min 0 / max 4) Välitöuskästyäys (TDM): X (min / max F)	

 Kylmyden aiheuttamien vaarojen tarkastusluokset EN 511:2006 mukaan Hankauskästyäys: X (min 0 / max 4) Välitöuskästyäys: 2 (min 0 / max 4) Repäiskäestyäys: X (0 / 1)	
--	--

X-merkki numeron tilalla tarkoittaa, että käsinettä ei ole tarkoitettu testin mukaiseen käyttöön tarkoitettuna. Osoittaa, että hankaus putoa alle yksittäisten vaarain vähimmäisteston. Tulokset ainoastaan koekesta sisäksineellä ja sisää estävien vuorilla. Käsinen lokakuulakuks ei sisällä mitään ilmaisea ulkoisen kerroksen suuntavälillä. **Puhdistus ja hoito:** Maniinit tehoastet perustuvat tarkastuksiin, jotka tehtiin ainoastaan käyttämättömillä käsinellle. Tulosten siirtäminen käsinisiin holtokäsitteisiin jalkkeen ei ole mahdollista. Käsinen kunto on tarkistettava ennen uudeen kättäyttöä mahdollisten reikiien, halkaemien, repeämien, värimuutosten jne. Varalta, ja mahdolliset virheetlisät käsiniet on hävitettävä. **Pakkaus ja varoastinit:** Käsiniet on pakattu nipuiksi ja varustettu käyttäjätietle-dotteella. Nipussa olevat käsiniet on pakattu aaltopahvilaatikoiin, jotka soveltuvat kuljetukseen ja varoastinoin. Varoastitena kuivassa ja viileässä paikassa ja suojattava UV-säteilyltä. **Vanhenneminen:** Viimeistä käyttöpariaa ei voi ilmoittaa, koska se riippuu kulumisesta ja käytön aesteesta sekä käyttöolosuhteista. **Olehtia / Riskinarvot:** Tässä manitit laskettiin vastastuotus testin EU 2016/425, EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN 511:2006. Ennenkäyttöä käyttäjän on suoritettava riskinarvoinnin sen toteamiseksi, onvato tuotteella saavutett standardit ja suoritustasot siirrettävissä alituttuun käyttötarkoitukseen. Laboratoriotestit alla valinnassa avuksi, mutta ne eivät voi simuloida tyypikkailta vallitsevia todellisia olosuhteita. Siksi käyttäjien, ja valmistajien, vastuulla jää tarkastaa, miten määrätty suojakäsine sopivat kestäessään oleavaan käyttöolosuhteeseen. Käsiniet keveys työksentelmin koesteissa olosuhteissa. Varuistet suojavaat keskuksiin mekaanisilla riskeillä. Maksimaalinen käyttöaika riippu suoritettavasta työstä ja käyttäjästä. Kä-sineet eivät suojaa terävien esineiden, esn. ruiskuneulojen, aiheuttamilla tililla. Käsinieitä ei tule käyttää, jos vaarana on niiden takertuminen liikuviiin kineen esin. Käsiniet eivät sisällä mitään, joiden tiedetään aiheuttavan haittaa käyttäjälle. Käsiniet menettävät kestussaan lämpöä eristävää ominaisuutensa. Lisäetietoja suurimmasta sallitusta käyttäjän altistuksesta ota yhteyttä valmistajaan.

☞ Forbrugerinformationer

 Testresulter af mekaniske test iht. EN 388-2016+A1:2018 Slibtestenstandighed: 2 (min 0 / max 4) Snittestenstandighed (Coupe - Test): 1 (min 0 / max 5) Rivetestenstandighed: 3 (min 0 / max 4) Perforeringstestenstandighed: 2 (min 0 / max 4) Snittestenstandighed (TDM): X (min / max F)	
 Testresultater af risici som følge af kulde iht. EN 511:2006 Konvektiv kulde: X (min 0 / max 4) Kontaktkulde: 2 (min 0 / max 4) Vandtæthed: X (0 / 1)	

Tegnet X i stedet for et tal betyder, at handsken ikke beregnet til den anvendelse, der vedrører testen. O angiver, at handsken falder til den minimale ydeevne for den givne individuelle fare. Resultater udelukkende fra prøver af handsken indeherhånd med isat for. Handsken samlede klassificering er ikke nødvendigvis udtryk for det yderste lase ydeevne.

Renngøring og pleje: De nævnte ydelestrin baserer sig på test, der udelukkende er gennemført med ubrugte handske. Det er ikke muligt at overføre resultaterne til handsker efter plejehandling. Handskene tåler bare kontrolleres inden genbrug for huller, revner, tårer, farveændring osv., og handsken med mangler skal kasseres.

Emballering og opbevaring: Handskenes pakket i bundter med forbrugerpålysninger vedlagt. De bundtede handsker er pakket i kasser af bølgepape, der er velegnet til transport og opbevaring. Opbevares tørt og kiglet og beskyttet mod uv-stråling. **Holdbarhed:** Det er ikke muligt at angive et udløbsdatopunkt, da et sådant vil afhænge af slitageh, hvor meget handskerne anvendes og den hvor hvilet anvendelsesområde.

Råd / Risikouvedrinder: De her nævnte handske lever op til forordning (EU) 2016/425, EN ISO 21420:2020, EN388:2016+A1:2018, EN 511:2006. Inden anvendelse skal brugen overføres en risikoanalyse for at bestemme, om de opnåede standarder og ydeevne niveauer for produktet kan overføres til brugen af det. Laboratorietestene skal være til hjælp ved udvælgelsen, men de kan ikke simulere de virkelige arbejdspladsbetin-gelser. Det er derfor forbrugers og alle producentens ansvar at kon-trollere, om en bestemt beskyttelseshandske egner sig til den fastste anvendelse. Handsker til let arbejde under fugtige betingelser. Udstyret beskytter mod mellemstore mekaniske risici. Den maksimale brugstid er afhængig af den udførte aktivitet og personen. Handsken yder ingen beskyttelse mod perforering med spidse genstande, f.eks. injektionssåle. Der bør ikke bruges handske, hvis der er risiko for, at de kan blive grebet af bevægelige maskindeler. Handskerne indeholder ingen stoffer, der vides at kunne skade bærerne. Handskerne mister deres varmesolerende egenskaber ved fugtighed. Kontakt producenten for yderligere oplysning-er om den maksimalt tilladte eksponering for brugen.

☞ Forbrukerinformasjon

Testresultater mekanisk test iht. EN 388-2016+A1:2018

Slibtestenstandighed:	2 (min 0 / max 4)
Snitttestenstandighed (Coupe - Test):	1 (min 0 / max 5)
Vidererivebestandighed:	3 (min 0 / max 4)
Gjennomstikkingsbestandighed:	2 (min 0 / max 4)
Snitttestenstandighed (TDM):	X (min / max F)

Testresultater risikoeir i forbindelse med kulde iht. EN 511:2006

Konvektiv kulde:	X (min 0 / max 4)
Kontaktkulde:	2 (min 0 / max 4)
Vannetthet:	X (0 / 1)

Tegnet X i stedet for et tall betyr at handsken ikke er beregnet til formålet til testen. O indikerer at handsken faller under minimumstyelsen for den gitte individuelle fare. Resultater udelukkende fra prøver av handsken innholdes med foret stål i. Samlet klassifisering av handsken angir ikke nødvendighetsytelsestem til det ytterste laget.

Renngjøring og stell: De nevnte karakteristikkene er basert på tester som kan er utført på ubrukte handske. Resultatene kan ikke overføres til handske som har vært i bruk. Handskenes tilstand bør kontrolleres for det brukes på nytt for hull, spreker, riper, fargeskift osv., og handske med mangler skal kastes.

Pakking og lagring: Handskene er pakket i bunter med forbrukerinformasjon. De sammenbundne handskene er pakket i papkapper, hvor som gjem egnet for transport og lagring. Lagres tørt og kjellig og beskyttet mot uv-stråling.

Altidre: Bruktiden kan ikke anslås, da den er avhengig av graden av slitage, bruken og bruksområdet.

Ansvaringer / Risikouvedrinner: Handsketyperne som er omaltet her oppfyller FORORDNING (EU) 2016/425, EN ISO 21420:2020, EN388:2016+A1:2018, EN 511:2006. Før bruk bør brukeren gjennomføre en risikoanalyse for å få slår om normene og ytelsenivåene oppnådd med produktet, kan overføres til bruk. Laboratorietestene skal være til hjelp når man skal velge, men de kan ikke simulere de faktiske forhold-ene på arbeidsplassen. Det er derfor brukers ansvar, og dermed ikke produsentens, å kontrollere egnetheten til bestemte beskyttelseshandsker for det spesielle arbeidsområdet. Handsker for lett arbeid under fugtike betingelser. Utrustningen beskytter mot mellomliggende mekaniske risiko. Den maksimale bruksvarighet er avhengig av utførte oppgaver og person. Handsken gir ingen beskyttelse mot perforering med spisse gjenstander, f.eks. injeksjonsnåler. Man må ikke bruke handske hvis det fare for at man kan bli trukket inn i bevegelige maskindeler. Handskene inneholder ingen stoffer som er kjent for å skade brukeren. Handskene mister ved fugtighet sine varmesolerende egenskaper. Kontakt produsent-er for ytterligere informasjon om maksimal tillatt brukereksposnering.

☞ Informace dla użytkowników

 Wyniki testu mechanicznego zgodnie z EN 388-2016+A1:2018 Oporność na ścieranie: 2 (min 0 / max 4) Oporność na przecięcie (Coupe - Test): 1 (min 0 / max 5) Oporność na daszne rozzerwanie: 3 (min 0 / max 4)	
--	--

 Oporność na przekucie (TDM): Wyniki badania dot. ryzyka spowodowanego zimnem zgodnie z EN 511:2006: Zimno konwekcyjne: X (min 0 / max 4) Zimno kontaktowe: 2 (min 0 / max 4) Wodoodporność: X (0 / 1)	
---	--

Znak X zastępujący jedną z cyfr oznacza, że rękawica nie jest przeznaczona do zastosowania odpowiadającego testowi. O oznacza, że rękawica nie spełnia minimalnych wymagań dla danego ryzyka. Wyniki wyłącznie z prób wewnętrznej części rękawicy wraz z wysłokół. Łączna klasyfikacja rękawic niekoniecznie odzwierciedla wytrzymałość zewnętrznej warstwy. **Czyszczenie i pielęgnacja:** Wymienione stopnie przydatności bazują na badaniach wykonywanych wyłącznie na nieużywanych rękawicach. Nie ma możliwości przeniesienia tych wyników na rękawice, których użyto do czynności konserwacyjnych. Stan rękawic należy sprawdzić pod kątem dław, rozdzarć, zbranień itp. Przed ponownym użyciem. Wadliwe rękawiczki należy wyrzucić.

Opakowanie i magazynowanie: Rękawice są pakowane po kilka sztuk, wraz z informacją o sposobie ich użytkowania. Zestawy rękawic są pakowane w kartony i falistej tektury, odpowiednie do transportu i magazynowania. Rękawice należy magazynować w suchym, chłodnym miejscu, chronionym przed działaniem promieniowania UV. **Starczenie się:** Nie można podać czasu, po jakim rękawice ulegną zużyciu, ponieważ jest to zależne od sposobu i warunków ich użytkowania.

Informacje / Ocena ryzyka: Podane tutaj typy rękawic są zgodne z ROZPORZĄDZENIE (UE) 2016/425, EN ISO 21420:2020, EN388:2016+A1:2018, EN 511:2006. Przed użyciem użytkownik powini-en przeprowadzić analizę ryzyka, aby określić, czy możliwe jest zastosowanie osiągniętych dla produktu norm i poziomów wydajności podczas jego użytkowania. Testy laboratoryjne mają stanowić pomoc w wyborze, ale nie mogą symbolizować faktycznych warunków, jakie panują na stanowiskach pracy. Dlatego też to użytkownik, a nie producent, ponosi odpowiedzialność za przetastowanie określonych rękawic ochronnych pod kątem ich przydatności do danego obszaru zastosowania. Rękawice do lekkich prac w wlotgólnych warunkach. Sprzęt chronią przed ryzykiem mechanicznym średniego stopnia. Maksymalny okres noszenia zależy od osoby i rodzaju wykonywanej czynności. Rękawice nie zapewniają żadnej ochrony przed przebieciami ich przez przedmioty o ostrych wierzchołkach, np. igły iniekcyjne. Nie powinno się nosić rękawic ochronnych, jeśli istnieje ryzyko pochwylenia ich przez ruchome części maszyny. Rękawice nie zawierają żadnych substancji, które mogą wywołać reakcje alergiczne. Rękawice tracą przy wilgoci swoje termooizolacyjne właściwości. Aby uzyskać więcej informacji na temat maksymalnej dopuszczalnej ekspozycji użytkownika, należy skontaktować się z producentem.

☞ Felhasználási információk

 Az EN 388-2016+A1:2018 szabvány szerinti mechanikai vizsgálat eredménye Kopásállóság: 2 (min 0 / max 4) Vágással szembeni ellenállás (Coupe-Test): 1 (min 0 / max 5) Továbbaszakító szilárdság: 3 (min 0 / max 4) Átszűrő szilárdság: 2 (min 0 / max 4) Vágással szembeni ellenállás (TDM): X (min / max F)	
 Hidegell kapcsolatos kockázatok vizsgálati eredményei az EN 511:2006 szabvány szerint Konvektív hideg: X (min 0 / max 4) Kontakt hideg: 2 (min 0 / max 4) Vízálátóság: X (0 / 1)	

A számjegy helyett álló X jel azt jelöli, hogy a kesztyűt nem a teszthez kapcsolódó rendelkezésekre tesztelték. O azt jelzi, hogy a kesztyűt az adott egyéni veszély minimális teljesítménye alá esik. Az eredmények kizárólag báleskes kesztyűk bálesjének teszteléséből származnak. Az összesített kesztyűbeszűrolás nem ad feltétlenül tájékoztatást a legkülöb réteg teljesítőképességéről.

Tisztítás és ápolás: A megadott teljesítményszintek kizárólag a nem használt kesztyűknek végezt vizsgálatokból alapulnak. A kesztyűt ápolásit követően az eredmény nem tekinthető adottnak. A kesztyűt tisztítani az újrafelhasználás előtt ellenőrizni kell, hogy nincs-e rajta luj, repedés, szakadás, szivárgatás stb., és a hibás kesztyűt el kell dobni.

Comogalás és tárolás: A kesztyűket kötegekben, használati utasítással együtt csomagoljuk. A kötegeket kesztyűket szállításra és tárolásra alkal- mas hullámpapír kartonba csomagoljuk. Szárász, hűvös helyen tárolja, és vedje az UV sugárzástól.

Előrejelzés: A szavatossági lejárati ideje nem határozható meg, mert az függ az felhasználások fókától, a használat jellegétől és a felhasználási területtől.

Megjegyzések / Kockázateértékelés: Az itt megnevezett kesztyű típusok megfelelnek (EU) 2016/425 RE, EN ISO 21420:2020, EN388:2016+A1:2018, EN 511:2006. A felhasználónak használat előtt közzétekeztetésnél kell végzenie annak meghatározására, hogy az adott felhasználásnak átvethető-e a termékre meghatározott szabvány és teljesít-mény fokozatok. A laboratórium vizsgálatok célja, hogy a kiválasztást segítsék, azonban azok nem tudják a tényleges munkahelyi körülményeket szimulálni. Ezért a felhasználó és nem a gyártó felelőssége egy adott védőkészítők alkalmasságát a tervezett használati terület szempontjából ellenőrizni. Kesztyű nedves körülmények között végezt könnyű munkához. A felszerelés közepesen erős mechanikai kockázatok ellen véd. A maximális hardhatóság ideje függ a végezt tevékenységtől és az adott személytől. A kesztyűt nem nyújt védelmet hegyes tárgyak, pl. iniektors tűk által okozott kilyakadás ellen. Ne használjon kesztyűt, ha fennáll annak kockázata, hogy az mozgó gépjárművek beakadhat. A kesztyűt nem tartalmaz olyan anyagot, amelyektől ismert, hogy ártanak a viselőjének. A kesztyű nedvesen elvesztő hőszigetelő tulajdonságait. A maximális megengedett felhasználói expozícióval kapcsolatos további információkat forduljon a gyártóhoz.

☞ Informácia pre spotrebiteľov

 Výsledky skúšok mechanického testu podľa EN 388-2016+A1:2018 Odolnosť proti odru: 2 (min 0 / max 4) Odolnosť proti prerazaniu (Coupe - Test): 1 (min 0 / max 5) Odolnosť proti ďalšiemu trhaniu: 3 (min 0 / max 4) Odolnosť proti prepichnutiu: 2 (min 0 / max 4) Odolnosť proti prerazaniu (TDM): X (min / max F)	
 Výsledky skúšania rúky v dôsledku chladu podľa EN 511:2006 Konvektívny chlad: X (min 0 / max 4) Kontaktný chlad: 2 (min 0 / max 4) Vodotesnosť: X (0 / 1)	

Znacka X miesto číslne znamená, že rúkovice nie sú plánované na účel použitia príslušichúch testu. O znamená, že rúkovica klesne pod minimálny výkon pre dané individuálne nebezpečenstvo. Výsledky výlučne zo vzoriek dlavého časti rúkovice.

Čistenie a ošetrovanie: Vymenované výkonnostné stupne sú založené na skúškach, ktoré boli vykonané počas nepoužitých rúkoviacach. Použitie výsledkov na rúkovice po ošetroení nie je možné. Výsledky výlučne zo vzoriek dlavého časti rúkovice s použitím vzližkov. Celková klasifikácia rúkovice nesporoduje podľa potreby výkonnosť vonkajšej vrstvy. Pred opätovným použitím je potrebné skontrolovať stav rúkavic, či neobsahujú otvory, praskliny, trhliny, zmenu farby atď. A rúkovice s chybami by sa mali zlikvidovať.

Balenie a skladovanie: Rúkovice sú zabalené spoloč- u informáciou pre spotrebiteľov. Spojené rúkovice sú zabalené v skúškach z vnútrej lepenky, ktoré sú vhodné pre prepravu a skladovanie. Skladujte v suchu a chlade a chránené pred UV žiarením.

Staruties: Čas životnosti sa nemôže uviesť, pretože existuje závislosť od stupňa opotrebenia, používania a oblasti nasadenia.

Upozornenie / Posúdenie rizika: Tu uvedené typy rúkavic zodpovedajú NARADENIE (EU) 2016/425, EN ISO 21420:2020, EN388:2016+A1:2018, EN 511:2006. Pred použitím by mal používateľ vykonať analýzu rizika, aby zistilo, či normy / výkonnosť stupne dosahovanej pri produkte sú prenosné na jeho použitie. Laboratorné testy by mali byť pomôckou pre výber, nemôžu ale simulovať skutočné podmienky na pracovišti. Zodpovednosť zostáva zväčša na používateľovi a nie v výrobcovi, ostávajúce vhodnosť určitých ochranných rúkavic pre zamýšľanú oblasť použitia. Rúkovice na ľahkú prácu za vlhkých podmienok. Vybavenie chráni pred strednými mechanickými rizikami. Maximálna doba používania je závislá od uvedenej činnosti a osoby. Rúkovica neprekoná ochranu proti perforovaniu špičatými predmetmi, napr. iniektijnými ihlami. Nemali by sa nosiť rúkovice, ak existuje riziko, že sa zachytíte v pohyblivých s Gachstach stroja. Rúkovice neobsahujú žiadne látky, o ktorých je známe, že nositeľovi ubližujú. Rúkovice pri vlhkosti strácajú svoju tepelnoizolačné vlastnosti. Ďalšie informácie o maximálnej prípustnej expozícii používateľa získate od výrobcu.

☞ Informacije po spotrebitele

 Zkušební výsledky mechanického testu podle EN 388-2016+A1:2018 Odolnost proti odru: 2 (min 0 / max 4) Odolnost proti řezu čepeli (Coupe - Test): 1 (min 0 / max 5) Odolnost proti dalšímu trhání: 3 (min 0 / max 4) Odolnost proti propichnutí: 2 (min 0 / max 4) Odolnost proti řezu čepeli (TDM): X (min / max F)	
 Výsledky zkoušek - rizika následkem chladu podle EN 511:2006 Konvektivní chlad: X (min 0 / max 4) Kontaktní chlad: 2 (min 0 / max 4) Nepropukavost: X (0 / 1)	

Znak X místa jednoho čísla znamená, že rúkovice není určena k účelu použití příslušícímu testu. O znamená, že rúkovice spadá pod minimální požadavek pro testované riziko. Výsledky výhradně ze zkoušek vnitřní rúkovice s vloženou podšívkou. Celková klasifikace rúkovice nemusí nutně odrážet výkonnost vnější vrstvy.

Čištění a údržba: Uvedené výkonnosť stupně vycházejí ze zkoušek, které byly provedeny výhradně s nepoužitými rúkovicemi. Pienos výsledků na rúkovice po ošetření není možné. Před opětovným použitím je třeba zkontrolovat stav rúkavic, zda neobsahují otvory, trhliny, změny barvy atd. Vnřní rúkovice by měly být zlikvidovány.

Balení a skladování: Rúkovice jsou balené zväzane spolu s informaciami pro spotřebitele. Spojené rúkovice jsou zabalené v kartonech z lepenky, které jsou vhodné pro přípravu a skladování. Skladujte v suchu a chladu, chráněné před UV zářením.

Staruties: Doba skončení použitelnosti není možné uvést, neboť závisí na stupni opotřebení, používání a oblasti použití.

Upozornění / Posouzení rizika: Zde uvedené typy rúkavic odpovídají NARIADENIE (EU) 2016/425, EN ISO 21420:2020, EN388:2016+A1:2018, EN 511:2006. Pred použitím by mal používateľ vykonať analýzu rizika, aby zistil, či jeho dosažené normy a úrovne vlastností produktu uplatniteľné na jeho použitie. Laboratorní testy mohou být pomoci při výběru, nemohou ovšem simulovat skutočné podmínky na pracovišti. Je tedy na odpovědnosti uživatele, nikoli výrobce, aby proveřil vhodnost určitých rúkavic pro pláno- vanou. Rúkovice pro lehké práce ve vlhkém prostředí. Vybavení chrání před středními mechanickými riziky, oblast použití. Maximální doba nošení je závislá na prováděné činnosti a osobě. Rúkovice nechrání před prozrazemí ostrými predmeti, napr. iniektijní stříkačkou. Rúkovice bte neměly nosit, pokud hrozí nebezpečí, že by mohly být zachyceny pohyblivými díly stroje. Rúkovice neobsahují žádné látky, o nichž je známo, že způsobují alergické reakce. Při vlhkosti strácejí rúkovice své tepelné izolační vlastnosti. Další informace o maximální přípustné expozici uživatele získáte od výrobce.

☞ Informacije za uporabnika

 Rezultati mehanskih preizkusov v skladu s standardom EN 388-2016+A1:2018 Opornost na obrabo: 2 (min 0 / max 4) Opornost na rezanje (Coupe - Test): 1 (min 0 / max 5) Opornost na raztrg: 3 (min 0 / max 4) Opornost na prebijanje: 2 (min 0 / max 4) Opornost na rezanje (TDM): X (min / max F)	
 Rezultati preizkusov tveganja zaradi mraza v skladu s standardom EN 511:2006 Konvektivski mraz: X (min 0 / max 4) Kontaktni mraz: 2 (min 0 / max 4) Vodoodpornost: X (0 / 1)	

Znak X namesto številke pomeni, da rúkovica ni predvidena za namen uporabe v skladu s preizkusom. O pomeni, da rúkovice padejo pod minimalno zmogljivost za določeno posamezno nevarnost. Rezultati izključijo iz preizkusov notranjega dela rúkovice z vstavljenjo podlogo. Skupna uvrstitev rúkovice ne prikazuje nujno zmogljivosti zunanjega sloja. **Čiščenje in nega:** Navedene stopnje učinkovitosti temeljijo na preverjanju, ki je bilo izvedeno na nealiranih rúkovicah. Prenos rezultatov na rúkovice po negovanju ni mogoče. Pred ponovno uporabo je treba preveriti stanje rúkavic, če so na njem luknje, razpoke, raztrganine, spremembe barve itd., Rúkovice z napakami pa zavrejte.

Emballage in skladiščanje: Rúkovice so pakirane v paket z navodilom za uporabnika. Pakirane rúkovice se nahajajo v kartonu iz valovitne lepenke, ki so primerne za transport in skladiščanje. Skladiščite na suhem in hladnem mestu, zaščiten pred UV sevanjem.

Spremljanje: Rok uporablarni ni mogoče navesti, saj je odvisen od stopnje obrabe, uporabe in področja uporabe.

Napötik / Ocena tveganja: Tukaj navedene vrste rúkavic ustrezajo UREDBA (EU) 2016/425, EN ISO 21420:2020, EN388:2016+A1:2018, EN 511:2006. Pred uporabo mora uporabnik izvesti analizo tveganja in ugotoviti, ali standardi in stopnje zmogljivosti izdelka ustrezajo predvideni uporabi. Laboratorijski testi ponujajo pomoč pri izbiri, vendar ne morejo simulirati dejanskih pogojev delovnega mesta. Zato je odgovornost uporabnika in ne proizvajalca, da preveri ustreznost določene zaščitne rúkovice za predvideno področje uporabe. Rúkovice za lažja dela v vlažnih pogojih. Oprema ščiti pred srednjimi mehanskimi tveganji. Rúkovice ne omogoča zaščite pred trganjem zaradi ostrih predmetov, npr. iniektijskih igel. Rúkovice ne omogoča zaščite pred trganjem zaradi ostrih predmetov, npr. iniektijskih igel. Rúkavice ne nosite, če obstaja nevarnost, da se zaletate v gibljive dele stroja. Rúkovice ne vsebujejo snovi, za katere je znano, da uporabnik občutijo. Najdaljši čas nošenja je odvisen od dejavnosti in osebe. Za daljše informacije o največji dovoljeni izpostavljenosti uporabnika se obrnite na proizvajalca.

☞ Informacije za potrošače

 Rezultati mehanikih ispitivanja prema EN 388-2016+A1:2018 Opornost na habanje: 2 (min 0 / max 4) Opornost na rezanje (Coupe - Test): 1 (min 0 / max 5) Opornost na cepanje: 3 (min 0 / max 4) Opornost na probijanje: 2 (min 0 / max 4) Opornost na rezanje (TDM): X (min / max F)	
 Rezultati ispitivanja Opasnosti od hladnoće prema EN 511:2006 Konvektivna hladnoća: X (min 0 / max 4) Kontakt hladnoća: 2 (min 0 / max 4) Vodonepropusnost: X (0 / 1)	

Oznaka X, umjesto broja, znači da rúkovica nije predviđena namjeni koja pripada testu. O označava da rúkovica pada ispod minimalnih performansi za danu pojedinačnu opasnost. Rezultati isključivo iz uzoraka unutar odzračivati učinkovitost vanjskog sloja.

Čišćenje i nega: Navedeni stupnjevi temelje se na ispitivanjima koja su provedena isključivo na neokorištenim rúkovicama. Nije moguće prenošenje rezultata na rúkovice nakon provedene nega. Prije ponovne uporabe potrebno je provjeriti stanje rúkavica na rupe, pukotine, pukotine, promjenu boje itd., A rúkovice s oštećenjima treba baciti.

Amblaziranje i čuvanje: Rúkovice su zapakirane u svežnju s informacijom za potrošača. Svežanj rúkavice je zapakiran u kartonsku ambalazu koja je prikladna za transport i skladištenje. Čuvajte na suhom i hladnom mjestu i zaštitite od UV zračenja.

Starenje: Rok trajanja ne možemo navesti jer ovisi o stupnju trošenja, uporabi i područja primjene.

Upozte / Procjena rizika: Tipovi rúkavica koji su ovdje navedeni odgovaraju UREDBA (EU) 2016/425, EN ISO 21420:2020, EN388:2016+A1:2018, EN 511:2006. Korisnik treba prije upotrebe provesti analizu rizika da bi se utvrdilo jesu li norme i razine izvedbe koje su postignute kod proizvođa za njegovu upotrebu prenositelne. aboratorijski testovi trebaju poslužiti kao pomoć u izboru, ali ne mogu simulirati stvarne uvjete na radnom mjestu. Zato ostaje odgovornost korisnika, a ne proizvođača, da provjeri prikladnost određene zaštitne rúkovice za predviđeno područje uporabe. Rúkovice za lake radove u vlažnim uvjetima. Oprema štiti od srednjih mehanikih rizika. Maksimalno trajanje nošenja ovisi o aktivnosti koja se obavlja. Rúkovice ne nude zaštitu od probada ostim predmetima, npr. iglama od iniekcije. Ako postoji opasnost da se zaplete u dijelove stroja, rúkovice se ne smiju nositi. Rúkovice ne sadrže tvari za koje se zna da nanose štetu nositelju. Rúkovice gube na vlasti svojstvo termalne izolacije. Za daljnje informacije o maksimalno dopuštenoj izloženosti korisnika obratite se proizvođaču.

☞ Informacijska dla potrovalatelja

 Результаты механического тестирования по стандарту EN 388-2016+A1:2018 Износостойчивость: 2 (min
--

