




Montageanleitung & Belegung

für NWST04 531 & NWST310 531



Belegung: T-568-A



Crimp: Verwenden Sie TST4335 531 Crimpzange

Crimp: Use TST4335 531 Crimping pliers