

UHU patafix TRANSPARENT

Produktbeschreibung:

UHU patafix TRANSPARENT sind durchsichtige, doppelseitige Klebepads zum schnellen und sauberen Befestigen und Fixieren von kleineren Objekten wie Fotos, Postkarten, Zeichnungen, Poster u.v.m. auf verschiedenen Untergründen wie z.B. an Türen, Fenstern oder Möbelfronten. Die clevere Alternative zu Pins, Klebefilm und Reißzwecken. UHU patafix TRANSPARENT ist auf Glasflächen und unter transparenten Gegenständen absolut unsichtbar und kann von den meisten glatten Untergründen wieder rückstandslos entfernt werden. Ideal auch zum Gestalten von Collagen, Fensterbildern, Windlichtern, Geburtstagskarten, Fotoalben etc.

UHU patafix TRANSPARENT besteht aus einer durchsichtigen Klebemasse. Diese sitzt, gestanzt in 56 12 x 12mm große Quadrate, auf einer durchsichtigen PET-Folie. Die Oberseite dieser Klebequadrate ist ebenfalls mit einer transparenten Folie geschützt.

Spezifikation:	Aussehen:	transparente quadratische Klebepads
	Konsistenz:	fest
	Basis:	Acrylschaum
	Abdeckung:	transparente Folie

Verarbeitung:

Klebeflächen müssen trocken, sauber, staub- und fettfrei sein. Ein Klebepad von der Trägerfolie ablösen, ohne dabei die Klebefläche zu berühren. UHU patafix TRANSPARENT auf dem zu befestigendem Objekt anbringen, Deckfolie abziehen und durch festes Andrücken auf dem Untergrund fixieren.

Wichtig: UHU patafix TRANSPARENT eignet sich nicht für empfindliche oder saugfähige Materialien und Untergründe. Eine rückstandslose Entfernung ist nur von glatten, festen Untergründen möglich. Nicht auf frisch gestrichenen Flächen und Tapeten verwenden. Vor Gebrauch unbedingt Testverklebung durchführen.

Reinigung:

Klebstoffrückstände mit Reinigungsbenzin entfernen.

Lagerung:

UHU patafix TRANSPARENT ist kühl und trocken zu lagern (nicht unter +5°C und nicht über +30°C).

Hinweis:

Die obigen Angaben sind das Ergebnis sorgfältig durchgeführter Untersuchungen. Dieses Merkblatt soll Sie bei Klebearbeiten nach unserem besten Wissen beraten. Für die Ergebnisse und Schäden jeder Art können wir im jeweiligen Anwendungsfall keine Verantwortung übernehmen, da sich bei den vielfältigen Möglichkeiten (Werkstofftypen, Werkstoffkombinationen und Arbeitsweise) die mitspielenden Faktoren unserer Kontrolle entziehen. Eigene Prüfungen und Versuche sind durchzuführen. Eine Gewährleistung kann nur auf die immer gleichbleibend hohe Qualität unseres Erzeugnisses übernommen werden.