

Granit Randsteine » gebrochen « 1000 kg

Produktdetails

Verarbeitung: ungeschliffen

Farbe: Grau

Oberfläche: Schimmereffekt (Quarzkristalle)

spaltrau

Reihenmeter ohne Fuge (lange Seite): 19,3 lfm

Verarbeitung: maschinell gebrochen

Material: Granit

Herstellerangaben

3NRG GmbH

Säuritzer Straße West 1a

01906 Burkau

Deutschland

Tel: +49 35953 2915901

E-Mail: info@3nrg.de

Informationen bereitgestellt von

PALIGO.com | 3NRG GmbH

Säuritzer Straße West 1A - 01906 Burkau