

Granit Mauersteine » gebrochen « 1000 kg

Beschreibung

- Tiefgestein mit erkennbarer Kristallstruktur der Minerale
- Leicht zu reinigender Granitstein
- Gespalten mit Verarbeitungsspuren
- belastbarer, langlebiger und widerstandsfähiger Naturstein
- Verwitterungsbeständig, frostfest und resistent gegenüber Streusalz

Produktdetails

Farbe: Grau

Oberfläche: Schimmereffekt (Quarzkristalle)
spaltrau

Verarbeitung: maschinell gebrochen

Herstellerangaben

3NRG GmbH
Säuritzer Straße West 1a
01906 Burkau
Deutschland

Tel: +49 35953 2915901

E-Mail: info@3nrg.de

Informationen bereitgestellt von

PALIGO.com | 3NRG GmbH
Säuritzer Straße West 1A - 01906 Burkau